



| ACTUACIONES VILLARÍN DE TRASMONTE | | Medición | Ud |
|--|---|----------|----|
| Trabajos de repoblación <i>P. radiata</i> (Submedida 8.1) | | | |
| [Orange Box] | Desbroce continuo retroaraña matorral > 0,5 m | 12,01 | ha |
| | Ahoyado retroaraña d = 1.110 hoyos/ha | | |
| | Acondicionamiento posterior al mecanizado | | |
| | Plantación manual | | |
| | Planta | | |
| Mantenimiento de plantaciones <i>P. radiata</i> (Submedida 8.1) | | | |
| [Green Box] | Roza continua manual matorral > 0,5 m | 1,47 | ha |
| | Clareo manual selectivo | | |
| | Poda baja coníferas | | |
| Infraestructuras (Submedida 8.1) | | | |
| [Yellow Line] | Apertura pista segundo orden (roca > 50%) | 210,35 | m |
| [Blue Line] | Acondicionamiento y compactado | 1.369,70 | m |
| Construcción punto de agua 24 m3 (Submedida 8.3) | | | |
| [Light Blue Box] | Construcción punto de agua 24 m3 | 1,00 | ud |
| Redacción proyecto (Submedida 8.1) | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| PROMOTOR: AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS DE VILLARÍN DE TRASMONTE | | ACTUACIONES FORESTALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN VILLARÍN DE TRASMONTE (SAN MARTÍN DE OSCOS), 2018 | |
| PLANO: LABORES ORTOFOTO | | FECHA: Junio de 2018 | |
| ASISTENCIA TÉCNICA: PARRONDO OBRAS Y SERVICIOS, S.L. Pol. Industrial de Almuña, nave 9 Valdés (Asturias) Tlf.: 985 800 747 | | Redacta: Gemma Martínez Rancaño Ing. Técnico Forestal. N°. Colg.: 5.589 | |
| | | ESCALA: 1:5.059 | |
| | | Nº PLANO: 2 | |